


¡CUMPLE SIEMPRE!


CON LAS CINCO REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN




1. Desconectar.



2. Bloqueo y señalización para prevenir cualquier posible realimentación.



3. Verificar la ausencia de tensión.



4. Poner a tierra y en cortocircuito.



5. Proteger frente a elementos de tensión y señalizar la zona.