

**FICHA DE DATOS GARANTIZADOS  
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS  
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS**



**GAUSSÍMETRO**

**Foto de referencia**

Edenorte 1010524

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Proceso de Compras	....	(*)			
2	Empresa proveedora	....	(*)			
3	Fabricante	....	(*)			
4	Marca	....	(*)			
5	Modelo	....	(*)			
6	País de origen	....	(*)			
7	Norma de fabricación y ensayos	....	(*)			
8	<b>Características constructivas</b>	....	....			
8.1	Condición de uso	....	Interior			
8.2	Régimen	....	Semicontínuo			
8.3	Ancho	mm	≤ 220			
8.4	Largo	mm	≤ 90			
8.5	Profundidad	mm	≤ 50			
8.6	Peso	g	≤ 450			
9	<b>Material</b>	....	....			
9.1	Cubierta	....	Polycarbonato			
9.2	Pantalla	....	LCD			
10	<b>Temperatura Ambiente</b>	....	....			
10.1	Máximo	°C	50			
10.2	Mínimo	°C	-5			
11	<b>Características de Medición</b>	....	....			
11.1	Rango de Medición	mT	0.02 a 2			
11.2	Resolución	....	(*)			
11.3	Precisión	%	≤10			
11.4	Frecuencia	Hz	40 a 250			
11.5	Intervalo de medicion	Seg	1			
13	<b>Presentación de Datos</b>	....	....			
13.1	Pantalla	....	LCD			
13.2	Dígitos de Lectura	....	5			
13.3	Altura Mínima de los Dígitos	mm	8			
14	<b>Características de la Sonda</b>	....	....			
14.1	Dirección del Sensor	....	Triaxial			
14.2	Longitud Mínima del Cable	Mt	1			
14.3	Fuente de Alimentación	....	Batería y Fuente			
15	<b>Garamtía mínima</b>	Años	3			

(\*) A Indicar por el Oferente

.....  
Fecha de la oferta

.....  
Nombre y firma del oferente

.....  
Sello

**COMENTARIOS:**

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá