



**Consideraciones:**

Malla de acero  
inoxidable de  $4 \times 8 \times \frac{1}{2}$ ".  
Perfiles de  $1 \frac{1}{2}$ " x  $1 \frac{1}{2}$ ".  
Pestillo soldable.  
Bisagras de 2" soldable.  
Puertas independientes.