

Informe de evaluación técnica
EDENORTE-CCC-CP-2021-0017
Adquisición de aires acondicionados,
accesorios y ventiladores primera convocatoria
para Edenorte Dominicana.

Revisado por: **Jose Villa**
Gerencia Subestaciones
Fecha: 04 de agosto del 2021

Firma: _____



Elaborado por: **Leopoldo Estrella**
Oficina Técnica de subestaciones.
Fecha: 04 de agosto del 2021

Firma: _____



INDICE

INDICE.....	2
OBJETIVO.....	3
ALCANCE.....	3
METODOLOGIA	3
RESULTADOS DE EVALUACION	3
CONCLUSION	5

LE
W

OBJETIVO

Realizar la evaluación técnica de las especificaciones del proceso de Compras Adquisición de aires acondicionados, accesorios y ventiladores para Edenorte Dominicana, bajo el código EDENORTE-CCC-CP-2021-0017, para determinar si cumplen técnicamente con lo solicitado por la Gerencia de Subestaciones.

ALCANCE

Este documento solo tiene validez para el proceso EDENORTE-CCC-CP-2021-0017.

Las empresas participantes en este proceso son:

1. INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL.- INPROCA.
2. PG CONTRATISTAS, SRL.
3. SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES, SRL.-SEINTEP.

METODOLOGIA

El método de evaluación consistió en las comparaciones de las especificaciones técnicas, catálogos y tiempo de entrega requeridos por Edenorte Dominicana con las ofertas técnicas presentadas por los postores.

RESULTADOS DE EVALUACION

Los resultados de la evaluación del proceso EDENORTE-CCC-CP-2021-0017 son los siguientes:

LE
RU

1. INGENIERIA Y PROYECTOS, SRL.- INPROCA.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1007206	VENTILADOR MONO 220VCA 56 VA 130M3/h	UN	30	SI	SI	SI	SI	KRENZ	30	60	NO CUMPLE	Tiempo de entrega ofrecido por el oferente es superior al requerido por edenorte.

2. PG CONTRATISTAS, SRL.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1007206	VENTILADOR MONO 220VCA 56 VA 130m3/h	UN	30	SI	SI	SI	SI	KRENZ	30	30	NO CUMPLE	No ofrecio datos para el ítem 7 de la ficha tecnica (Un cotejo no es un valor).

3. SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS PROFESIONALES, SRL.-SEINTEP.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	REQUERIMIENTO DE FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	PRESENTACIÓN FICHA DE DATOS GARANTIZADOS (FICHA TÉCNICA)	REQUERIMIENTO DE CATÁLOGO	PRESENTACIÓN CATÁLOGO	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	1007206	VENTILADOR MONO 220VCA 56 VA 130M3/h	UN	30	SI	NO	SI	SI	DAIWA	30	10	NO CUMPLE	No presento ficha tecnica.

50V
LE

CONCLUSION

Después de realizada la evaluación, el personal técnico recomienda seguir con los pasos siguientes con los oferentes que tienen en la casilla de Resultados la palabra "Cumple" ya que obedecen a las especificaciones técnicas del área solicitante.

W
LE